

(3)河川（国土交通省情報：7月13日05:00現在）

＜国管理河川＞

1）－1 一般被害（河川からの氾濫）

整備局等	水系	河川	市町村	地 点		浸水家屋数			家屋損壊数			田畑等浸水		被害状況
				左右岸	KP	原因	床上 (約戸)	床下 (約戸)	原因	全壊 (約戸)	半壊 (約戸)	原因	面積 (約ha)	
四国	よしのがわ 吉野川	よしのがわ 吉野川	ひがし 重みよし町	右岸	66k000	溢水						溢水	1	浸水解消
九州	くまがわ 球磨川	くまがわ 球磨川	やつし 八代市	右岸	16k400	溢水						溢水		浸水解消
九州	くまがわ 球磨川	くまがわ 球磨川	やつし 八代市	左岸	17k800	溢水						溢水		浸水解消
九州	くまがわ 球磨川	くまがわ 球磨川	やつし 八代市	左岸	24k400	溢水						溢水		浸水解消
九州	くまがわ 球磨川	くまがわ 球磨川	あしき 八代市	左岸	38k200	溢水						溢水		浸水解消
九州	くまがわ 球磨川	くまがわ 球磨川	あしき 八代市	左岸	41k000	溢水						溢水		浸水解消
九州	くまがわ 球磨川	くまがわ 球磨川	あしき 八代市	左岸	41k850	溢水						溢水		浸水解消
九州	くまがわ 球磨川	くまがわ 球磨川	あしき 八代市	左岸	45k650	溢水						溢水		浸水解消
九州	くまがわ 球磨川	くまがわ 球磨川	あしき 八代市	右岸	53k400	越水						越水		浸水解消
九州	くまがわ 球磨川	くまがわ 球磨川	あしき 八代市	左岸	55k000	決壊						決壊		浸水解消
九州	くまがわ 球磨川	くまがわ 球磨川	あしき 八代市	右岸	56k400	決壊						決壊		浸水解消
九州	くまがわ 球磨川	くまがわ 球磨川	あしき 八代市	右岸	59k200	越水						越水		浸水解消
九州	くまがわ 球磨川	くまがわ 球磨川	あしき 八代市	右岸	61k380	越水						越水		浸水解消
九州	くまがわ 球磨川	くまがわ 球磨川	あしき 八代市	右岸	64k800	溢水						溢水		浸水解消
九州	くまがわ 球磨川	くまがわ 球磨川	あしき 八代市	左岸	31k200	溢水						溢水		浸水解消
九州	くまがわ 球磨川	くまがわ 球磨川	あしき 八代市	右岸	72k000	溢水						溢水		浸水解消
九州	くまがわ 球磨川	くまがわ 球磨川	あしき 八代市	右岸	72k000	溢水						溢水		浸水解消
九州	くまがわ 球磨川	くまがわ 球磨川	あしき 八代市	左岸	16k200	越水						越水		浸水解消

1）－2 一般被害（河川水位が高く、雨水等が排水できないことによる浸水）

整備局等	水系	河川	市町村	地 点		浸水家屋数			家屋損壊数			田畑等浸水		被害状況
				左右岸	KP	原因	床上 (約戸)	床下 (約戸)	原因	全壊 (約戸)	半壊 (約戸)	原因	面積 (約ha)	
東北	よしのがわ 米代川	よしのがわ 米代川	あしき 北秋田市	右岸	36.8k							内水	5	調査中
東北	よしのがわ 米代川	よしのがわ 米代川	あしき 北秋田市	左岸	40.4k							内水	5	調査中
東北	よしのがわ 米代川	よしのがわ 米代川	あしき 北秋田市	左岸	58.0k							内水	3	調査中
東北	よしのがわ 米代川	よしのがわ 米代川	あしき 北秋田市	左岸	60.6k							内水	1	調査中
東北	よしのがわ 米代川	よしのがわ 米代川	あしき 北秋田市	右岸	61.4k							内水	1	調査中
北陸	よしのがわ 信濃川	よしのがわ 信濃川	あしき 安曇野市	左岸	57.5k	内水		4				内水	1.2	解消

2）河川管理施設等被害

整備局等	水系	河川	市町村	地 点		被害状況		対 策 状 況
				左右岸	KP	状態	数量 (約)	
北陸	よしのがわ 信濃川	よしのがわ 信濃川	あしき 安曇野市	左岸	73k500	その他	40m	護岸袋詰玉石流出 応急復旧済み（異形ブロック設置）
中部	よしのがわ 大井川	よしのがわ 大井川	あしき 島田市	右岸	16k600	その他	85m	低水護岸損傷(L=85m) 応急復旧済み（応急復旧必要箇所 L=85m）
中部	よしのがわ 大井川	よしのがわ 大井川	あしき 吉田町	右岸	3k800	洗掘	50m	管理用道路・蛇籠護岸の洗掘（延長50m、幅5m）応 急復旧完了

中部	木曾川	木曾川	かたし 可児市	左岸	67k800	表層崩れ	50m	延長:約80m、幅:約13m。 10日22:00応急復旧完了
中部	天竜川	てんりゅうがわ 天竜川	たかぎのみ 養木村	左岸	151k400	洗掘	1箇所	支川合流部の玉石張護岸の洗掘。 応急復旧施工中。
四国	重信川	しげのぶがわ 重信川	まつやま 松山市	右岸	6k200	その他	1箇所	低水護岸(堰堤)損壊
四国	重信川	しげのぶがわ 重信川	まきさちよう 松前町	左岸	1k200	漏水	1箇所	堤防川裏部より漏水
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	やっしんし 八代市	左岸	6k200	その他	1箇所	川裏法尻パイピング、応急復旧完了
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	やっしんし 八代市	右岸	6k500	その他	200m	低水護岸天端盛土一部流出
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	やっしんし 八代市	左岸	8k800	その他	1箇所	坂路一部損壊
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	やっしんし 八代市	左岸	10k400	その他	50m	低水護岸堰一部流出
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	やっしんし 八代市	左岸	10k800	その他	1箇所	階段護岸一部破損
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	やっしんし 八代市	右岸	12k800	洗掘	5m	道路基礎一部洗掘
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	やっしんし 八代市	右岸	13k000	その他	20m	道路一部流出
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	やっしんし 八代市	右岸	13k300	その他	30m	梁水橋橋台等流出
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	やっしんし 八代市	左岸	13k700	その他	3カ所	道路一部陥没
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	やっしんし 八代市	左岸	14k100	その他	130m	護岸損壊
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	やっしんし 八代市	左岸	14k400	その他	7m	護岸損壊
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	やっしんし 八代市	右岸	15k150	その他	30m	坂路一部損壊
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	やっしんし 八代市	右岸	16k400	その他	40m	坂路一部損壊
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	やっしんし 八代市	右岸	17k000	その他	350m	護岸損壊
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	やっしんし 八代市	右岸	18k100	その他	71	護岸損壊
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	やっしんし 八代市	左岸	18k200	その他	61m	護岸損壊
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	やっしんし 八代市	右岸	18k400	その他	102m	護岸損壊
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	やっしんし 八代市	右岸	19k000	その他	200m	護岸損壊
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	やっしんし 八代市	右岸	20k800	その他	80m	護岸損壊
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	やっしんし 八代市	左岸	24k900	その他	40m	護岸損壊
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	やっしんし 八代市	右岸	26k000	その他	14m	護岸損壊
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	あふたぎ 芦北町	左岸	39k600	その他	35m	護岸損壊
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	くま 球磨村	右岸	40k500	その他	740m	護岸損壊
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	あふたぎ 芦北町	左岸	42k000	その他	45m	護岸損壊
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	くま 球磨村	左岸	47k000	その他	1箇所	護岸損壊
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	くま 球磨村	右岸	48k100	その他	30m	護岸損壊
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	くま 球磨村	右岸	51k900	その他	10m	護岸損壊
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	くま 球磨村	右岸	52k625	その他	1箇所	舟戸排水樋管(浸水により故障、詳細は調査中)
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	くま 球磨村	右岸	52k625	その他	1箇所	舟戸排水施設(浸水により故障、詳細は調査中)
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	くま 球磨村	右岸	52k700	法崩れ	20m	川表法崩れ
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	くま 球磨村	右岸	52k965	その他	1箇所	遡第二排水樋管(浸水により故障、詳細は調査中)
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	くま 球磨村	右岸	52k970	その他	1箇所	遡排水施設(浸水により故障、詳細は調査中)
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	くま 球磨村	右岸	53k000	その他	15m	天端舗装被災
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	くま 球磨村	右岸	53k300	その他	1箇所	遡第三排水樋管
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	くま 球磨村	右岸	53k400	法崩れ	20m	川表法崩れ
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	くま 球磨村	右岸	53k400	その他	1箇所	今村第一排水樋管(浸水により故障、詳細は調査中)
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	くま 球磨村	右岸	53k700	その他	1箇所	今村第二排水樋管(浸水により故障、詳細は調査中)
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	くま 球磨村	右岸	53k750	その他	1箇所	今村排水施設(浸水により故障、詳細は調査中)
九州	球磨川	くまがわ 球磨川	くま 球磨村	右岸	54k380	その他	1箇所	地下第二排水樋管(浸水により故障、詳細は調査中)

<都道府県管理河川>

1) 一般被害

都道府県	水系	河川	市町村	浸水家屋数		家屋損壊数			田畑等浸水		被害状況
				原因	床上 (約戸)	床下 (約戸)	原因	全壊 (約戸)	半壊 (約戸)	原因	
都道府県	岩手	まへちがわ 馬淵川	いちのへまち 一戸町	溢水		2					調査中
	岩手	おとしがわ 小本川	いわいやまち 岩泉町						溢水	0.9	調査中
	岐阜	まそがわ 木曽川	ひだがわ 下呂市	溢水	2	3			溢水	0.3	浸水解消
	岐阜	まそがわ 木曽川	ひだがわ 白川町	溢水	1				溢水	0.1	浸水解消
	岐阜	まそがわ 木曽川	しらかわ 白川町	溢水	5	18			溢水	1.8	浸水解消
	岐阜	まそがわ 木曽川	たかやま 高山市	溢水	3	1			溢水	0.7	浸水解消
	岐阜	ひじがわ 大八貫川	たかやま 高山市	溢水		1			溢水	0.02	浸水解消
	愛媛	ひじがわ 砥川	おおすし 大洲市	—	—	—	—	—	溢水	33	浸水解消
	愛媛	しげのさか 重信川	まつやま 松山市	越水	—	1	—	—	越水	0.1	浸水解消
	高知	くさか 国分川	ごさし 高知市	—	—	—	—	—	溢水	0.01	浸水解消
	福岡	ちくごがわ 筑後川	たちあらいがわ 太刀洗川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消
	福岡	ちくごがわ 筑後川	しんやがわ 陣屋川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消
	福岡	ちくごがわ 筑後川	いけだがわ 池田川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消
	福岡	ちくごがわ 筑後川	かやまがわ 金丸川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消
	福岡	ちくごがわ 筑後川	いしやがわ 池町川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消
	福岡	ちくごがわ 筑後川	しらかわ 下弓崎川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消
	福岡	ちくごがわ 筑後川	さかいがわ 埴川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消
	福岡	ちくごがわ 筑後川	うらだ 宇田川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消
	福岡	ちくごがわ 筑後川	ちくごがわ 高良川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消
	福岡	ちくごがわ 筑後川	こさ 巨瀬川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消
福岡	ちくごがわ 筑後川	みづがわ 不動川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消	
福岡	ちくごがわ 筑後川	ふじまがわ 藤町川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消	
福岡	ちくごがわ 筑後川	さんごがわ 三光川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消	
福岡	ちくごがわ 筑後川	えがわ 江川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消	
福岡	ちくごがわ 筑後川	ふさかわ 古川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消	
福岡	ちくごがわ 筑後川	ひづがわ 東本川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消	
福岡	ちくごがわ 筑後川	やま いがわ 山ノ井川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消	
福岡	ちくごがわ 筑後川	くさながわ 口無川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消	
福岡	ちくごがわ 筑後川	やまにがわ 山尊谷川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消	
福岡	ちくごがわ 筑後川	はながわ 花栗川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消	
福岡	ちくごがわ 筑後川	ふたつがわ 二又川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消	
福岡	ちくごがわ 筑後川	かつがわ 桂川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消	
福岡	ちくごがわ 筑後川	いはいがわ 新原川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消	
福岡	ちくごがわ 筑後川	きたがわ 北川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消	
福岡	ちくごがわ 筑後川	ひろかわ 広川	調査中	調査中	調査中			調査中	調査中	浸水解消	

宮崎	宮崎県	本城川	本城川	串間市	串間市	調査中	調査中				浸水	38	浸水解消
宮崎	宮崎県	一ツ瀬川	一ツ瀬川	西米良村	西米良村	調査中	調査中				浸水	0.02	浸水解消
宮崎	宮崎県	川内川	川内川	小林市	小林市	2	2				浸水	1	浸水解消
宮崎	宮崎県	川内川	川内川	えびの市	えびの市						浸水	1	浸水解消
宮崎	宮崎県	川内川	川内川	えびの市	えびの市						浸水	1	浸水解消
宮崎	宮崎県	大淀川	大淀川	小林市	小林市						浸水	1	浸水解消
宮崎	宮崎県	福島川	福島川	串間市	串間市						浸水	67.6	浸水解消
宮崎	宮崎県	福島川	福島川	串間市	串間市						浸水	2.2	浸水解消
宮崎	宮崎県	黒仁田川	黒仁田川	串間市	串間市	1	1				浸水	7	浸水解消
宮崎	宮崎県	市木川	市木川	串間市	串間市						調査中	調査中	浸水解消
宮崎	宮崎県	王野川	王野川	串間市	串間市		1				浸水	5.4	浸水解消
宮崎	宮崎県	永田川	永田川	串間市	串間市						浸水	0.8	浸水解消
鹿児島	鹿児島県	川内川	川内川	薩摩川内市	薩摩川内市						決壊	6	浸水解消
鹿児島	鹿児島県	川内川	川内川	薩摩川内市	薩摩川内市	7	7				越水	5	浸水解消
鹿児島	鹿児島県	川内川	川内川	伊佐市	伊佐市	1	5				浸水	40	浸水解消
鹿児島	鹿児島県	高須川	高須川	鹿屋市	鹿屋市						浸水	2	浸水解消
鹿児島	鹿児島県	大淀川	大淀川	曽於市	曽於市						浸水	0.7	浸水解消
鹿児島	鹿児島県	安里川	安里川	志布志市	志布志市						調査中	調査中	浸水解消
鹿児島	鹿児島県	肝属川	肝属川	鹿屋市	鹿屋市						浸水	調査中	浸水解消

2) 河川管理施設等被害

都道府県	水系	河川	市町村	被害状況		対策状況
				状態	件数	
岩手	馬淵川	まべちがわ 馬淵川	くずまきまち 真巻町	堤防洗堀	1	応急対策中
愛知	やぎやがわ 柳生川	やまながわ 山中川	とよはし 豊橋市	護岸損壊	2	応急対策検討中
愛知	しょうないがわ 庄内川	しんないがわ 新中江川	きたなご 北名古屋	護岸損壊	1	応急対策検討中
愛知	やはぎがわ 矢作川	しんぶくし 眞福寺川	おかざまし 岡崎市	護岸損壊	1	応急対策完了
愛知	やはぎがわ 矢作川	りゅうせんじがわ 竜泉寺川	おかざまし 岡崎市	その他	1	沿道の宅地擁壁が河道内に倒壊(応急作業完了)
愛知	やはぎがわ 矢作川	ぐんかいがわ 郡界川	おかざまし 岡崎市	護岸損壊	1	応急対策中
愛知	とよかわ 豊川	あさくらがわ 朝倉川	とよはし 豊橋市	法面崩れ	1	応急対策完了
兵庫	あしやがわ 芦屋川	あしやがわ 芦屋川	あしや 芦屋市	その他	1	緊急復旧完了(高水敷の陥没)
奈良	やまどがわ 大和川	たかどがわ 高取川	かしはらし 橿原市	護岸損壊	1	応急対策について検討中
奈良	やまどがわ 大和川	ききむがわ 橿原川	さかいし 橿原市	護岸損壊	1	応急対策について検討中
奈良	やまどがわ 大和川	たつたがわ 竜田川	いごまぐん 生駒郡	護岸損壊	1	袋詰め玉石で緊急復旧予定
広島	おおたがわ 太田川	ふちゅうがわ 府中大川	ひろしま 広島市	護岸損壊	1	応急対策完了
広島	おおたがわ 太田川	ちき 龍木川	ひろしま 広島市	護岸損壊	1	応急対策検討中
広島	せのがわ 瀬野川	くまのがわ 熊野川	ひろしま 広島市	護岸損壊	1	応急対策完了
山口	しまだ 島田川	しまだ 島田川	しゅうなん 周南市	護岸損壊	1	応急対策完了
山口	しまだ 島田川	ながの 長野川	いわくに 岩国市	護岸損壊	1	応急対策中
山口	しまだ 島田川	いしみの 石光川	しゅうなん 周南市	護岸損壊	1	応急対策中
山口	ひがし 東川	ひがし 東川	しゅうなん 周南市	護岸損壊	1	応急対策中

熊本	くまがわ 球磨川	たなうがわ 田頭川	あさぎり町 あさぎり町	護岸損壊	調査中	応急対策検討中
熊本	くまがわ 球磨川	おおきがわ 大木川	あさぎり町 あさぎり町	護岸損壊	調査中	応急対策検討中
熊本	くまがわ 球磨川	みやうちがわ 宮川内川	あさぎり町 あさぎり町	護岸損壊	調査中	応急対策検討中
熊本	くまがわ 球磨川	あそがわ 阿蘇川	あさぎり町 あさぎり町	護岸損壊	調査中	応急対策検討中
熊本	くまがわ 球磨川	やばしがわ 柳井川	あさぎり町 あさぎり町	護岸損壊	調査中	応急対策検討中
熊本	くまがわ 球磨川	いらぬがわ 伊良目川	たらぎまち 多良木町	護岸損壊	調査中	応急対策検討中
熊本	くまがわ 球磨川	みやがのがわ 宮々野川	たらぎまち 多良木町	護岸損壊	調査中	応急対策検討中
熊本	くまがわ 球磨川	うけがわ 牛轡川	たらぎまち 多良木町	護岸損壊	調査中	応急対策検討中
熊本	くまがわ 球磨川	みやこがわ 都川	湯前町 湯前町	護岸損壊	調査中	応急対策検討中
熊本	くまがわ 球磨川	まきらかわ 牧良川	湯前町 湯前町	護岸損壊	調査中	応急対策検討中
熊本	くまがわ 球磨川	おがわちか 小川内川	みずかみむら 水上村	護岸損壊	調査中	応急対策検討中
熊本	くまがわ 球磨川	くまがわ 球磨川	みずかみむら 水上村	護岸損壊	調査中	応急対策検討中
熊本	くまがわ 球磨川	はくさいがわ 白水川	みずかみむら 水上村	護岸損壊	調査中	応急対策検討中
熊本	くまがわ 球磨川	くまのがわ 久木野川	みなまにし 水俣市	護岸損壊	調査中	応急対策検討中
熊本	くまがわ 球磨川	はうがわちか 宝川内川	みなまにし 水俣市	護岸損壊	調査中	応急対策検討中
熊本	くまがわ 球磨川	みなましがわ 水俣川	みなまにし 水俣市	護岸損壊	調査中	応急対策検討中
熊本	くまがわ 球磨川	さかぐちがわ 坂口川	みなまにし 水俣市	護岸損壊	調査中	応急対策検討中
熊本	くまがわ 球磨川	こつなまがわ 小津奈木川	つなぎまち 津奈木町	護岸損壊	調査中	応急対策検討中
熊本	くまがわ 球磨川	さくらがわ 桜川	あまぐさし 天草市	護岸損壊	調査中	応急対策検討中
大分	ちくごがわ 筑後川	くすかわ 玖珠川	このえまち 九重町	護岸損壊	1	応急対策中
大分	むさしがわ 武蔵川	むさしがわ 武蔵川	くにききし 国東市	護岸損壊	1	応急対策完了
大分	ひるせかわ 広瀬川	ひるせかわ 広瀬川	おせんたぬがし 豊前高田市	護岸損壊	1	応急対策完了
大分	ちくごがわ 筑後川	まちだがわ 町田川	このえまち 九重町	護岸損壊	1	応急対策中
宮崎	ひよせがわ 一ツ瀬川	ひよせがわ 一ツ瀬川	にしめらそん 西米良村	護岸損壊	2	応急対策中
鹿児島	せんたいがわ 山川内川	ももつぎがわ 百次川	さつませんがいし 薩摩川内市	決壊	1	応急対策完了
鹿児島	せんたいがわ 山川内川	かつめがわ 勝目川	さつませんがいし 薩摩川内市	決壊	1	応急対策完了